

Træk- og stanseolier



PRODUKT	STATUS	ESTER INDHOLD	KLOR INDHOLD	SVOVL INDHOLD	ANTI SLID	VIS- KOCITET @40(CST)	FARVE	KOBBER PLETTE- RING	TYPISK ANVENDELSE
---------	--------	------------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------------------	-------	---------------------------	-------------------

KOLD FORM OLIER

Mouldlubric 105	Høj	••	○	••	Nej	110	Mørk brun	Ja	Klorfri koldform olie til forarbejdning af stålkomponenter.
Mouldlubric 114	Special	••	••	••	Ja	78	Rav farve	Ja	Koldformolie til stålkomponenter særligt egnet til rustfrit stål
Mouldlubric 116	Special	••	•••	•••	Ja	48	Mørk brun	Ja	Koldformolie til stålkomponenter
Mouldlubric 117	Høj	••	•••	•••	Ja	70	Mørk brun	Ja	Koldformolie til stålkomponenter. Særligt egnet til rustfrit stål. Fremragende rationaliserings olie
Cindolube 400E	Høj	••	○	○	Ja	26	Lys Rav	Nej	Koldformolie til aluminium komponenter

TRÆK PASTA

Houghto-Draw 713	Høj	••	○	○	Ja	Ikke målbar	Lys Grøn	Nej	Oliebaseret trækpasta til stål og aluminium
Houghto-Draw 650	Høj	••	○	○	Nej	Ikke målbar	Hvid pasta	Ja	Vandbaseret trækpasta til stål. Ikke egnet til aluminium og messing. Kan fortyndes med

OPTRÆKSOLIE LAV-VISKOSE

Cindolube 3411S	Høj	••	○	○	Nej	2	Klar	Nej	Optræksolie til stansning og mindre krævende træk-opgaver. Eget til stål, aluminium og gule metaller. Fl.-punkt 80°
-----------------	-----	----	---	---	-----	---	------	-----	---

TRÆK OG STANSEOLIER

Houghto-Draw 230	Mellem	•	○	••	Nej	230	Mørk Brun	Ja	Klorfri trækolie egnet til krævende opgaver i stål.
Houghto-Draw 433	Høj	•	•	••	Nej	52	Brun	Ja	Trækolie egnet til generelle opgaver i stål
Houghto-Draw TD51	Høj	••	••	○	Nej	132	Lys Rav	Nej	Som TD 50 med lavere viskositet
Houghto-Draw TD52	Høj	•	••	○	Nej	37	Lys Rav	Nej	Som TD 51 med lavere viskositet. Kan også bruges som skæreolie
Houghto-Draw M21/V	Høj	••	○	○	Nej	270	Lys Rav	Nej	Klorfri olie til krævende optræksarbejde i stål. Let afvaskeligt. Eget til aluminium

VANDBLAND BARE TRÆKVÆSKER

Crown-Press 1050E	Høj	••	○	○	Nej	130	Brun	Ja	Vandblandbar olie til let trækarbejde.
-------------------	-----	----	---	---	-----	-----	------	----	--

○ Ingen • Lav •• Medium ••• Høj ••••+ Meget høj ••••• Ekstrem høj